

ANALYSIS REPORT

Customer : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
Address : 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131
Work No. : AP-6804268 **Report No.** : RP-OHS-L-25-04-268
Measuring Type : Illumination Measurement **Report Date** : May 5, 2025
Measuring By : Vcare Environment Services Co., Ltd. **Received Date** : May 5, 2025
Measured By : Mr. Yordchai Kaewmon **Measuring Time** : Day: 14.00-15.00 น.
(License ID: 0402-03-2565-0016) **Measuring Date** : April 28, 2025

ลำดับ ที่	จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)		มาตรฐาน ^[1] (Lux)		เปรียบเทียบ มาตรฐาน
			ค่าเฉลี่ยที่วัดได้	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	
	ชั้น 2						
1.	ห้องผู้อำนวยการ	สำนักงาน	517	399	≥ 300	≥ 150	✓
2.	ห้องเตรียมอาหาร	ห้องเตรียมอาหาร	499	345	≥ 300	≥ 150	✓
3.	ห้องวางแผนบุคคล และ ประกันคุณภาพ	สำนักงาน	345	232	≥ 300	≥ 150	✓
4.	ห้องรองผู้อำนวยการ 1	สำนักงาน	406	313	≥ 300	≥ 150	✓
5.	ห้องรองผู้อำนวยการ 2	สำนักงาน	513	266	≥ 300	≥ 150	✓
6.	ห้องรองผู้อำนวยการ 3	สำนักงาน	347	335	≥ 300	≥ 150	✓
7.	ห้องศูนย์พัฒนาศักยภาพกำลังคน เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	สำนักงาน	542	278	≥ 300	≥ 150	✓
8.	ห้องสำนักงานผู้อำนวยการ	สำนักงาน	538	231	≥ 300	≥ 150	✓
9.	ห้องฝ่ายฝึกอบรมและที่ปรึกษา	สำนักงาน	515	343	≥ 300	≥ 150	✓
10.	ห้องประชุม Vision Valley	ห้องประชุม	830	802	≥ 300	≥ 150	✓
	ชั้น 1						
11.	ห้องประชาสัมพันธ์	สำนักงาน	333	255	≥ 300	≥ 150	✓
12.	ห้องระบบคอมพิวเตอร์	ห้องควบคุม	301	207	≥ 200	≥ 100	✓
13.	ห้องศูนย์ประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	สำนักงาน	675	411	≥ 300	≥ 150	✓
14.	Co Working	บริเวณต้อนรับ	336	243	≥ 300	≥ 150	✓

มาตรฐาน : 1.^[1] ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561

✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์ตรวจวัด : EXTECH/407026

หมายเลขเครื่อง : A067507

วันที่ตรวจรับรอง : 1 Oct 2024

ANALYSIS REPORT

Customer : สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยบูรพา
Address : 169 ถนนลงหาดบางแสน ตำบลแสนสุข อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี รหัสไปรษณีย์ 20131
Work No. : AP-6804268 Report No. : RP-OHS-L-25-04-268
Measuring Type : Illumination Measurement Report Date : May 5, 2025
Measuring By : Vcare Environment Services Co., Ltd. Received Date : May 5, 2025
Measured By : Mr. Yordchai Kaewmon Measuring Time : Day: 14.00-15.00 น.
(License ID: 0402-03-2565-0016) Measuring Date : April 28, 2025

ลำดับ ที่	จุดตรวจวัด	ลักษณะงาน	ผลการตรวจวัด (Lux)		มาตรฐาน ^[1] (Lux)		เปรียบเทียบ มาตรฐาน
			ค่าเฉลี่ยที่วัดได้	ค่าต่ำสุด	ค่าเฉลี่ย	ค่าต่ำสุด	
	ชั้น 1 (ต่อ)						
15.	อาคารห้องประชุม Utopia	ห้องประชุม	404	320	≥ 300	≥ 150	✓
16.	พื้นที่จอดรถยนต์ผู้บริหาร	ลาดจอดรถ	736	427	≥ 50	≥ 25	✓
17.	พื้นที่จอดรถยนต์บุคลากร	ลาดจอดรถ	5,636	474	≥ 50	≥ 25	✓
18.	พื้นที่จอดรถยนต์ผู้มาติดต่อ	ลาดจอดรถ	12,406	10,590	≥ 50	≥ 25	✓
19.	ห้องน้ำชาย	ห้องน้ำ	231	217	≥ 100	≥ 50	✓
20.	ห้องน้ำหญิง	ห้องน้ำ	294	259	≥ 100	≥ 50	✓
21.	โถงทางเดิน ชั้น 1	ทางเดินภายในอาคาร	288	263	≥ 100	≥ 50	✓
22.	โถงทางเดิน ชั้น 2	ทางเดินภายในอาคาร	392	300	≥ 100	≥ 50	✓
23.	บันได	บันได	207	152	≥ 100	≥ 50	✓

มาตรฐาน : 1.^[1] ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง มาตรฐานความเข้มของแสงสว่าง พ.ศ.2561

✓ ผลการตรวจวัดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน

หมายเหตุ : ยี่ห้อ/รุ่นอุปกรณ์ตรวจวัด : EXTECH/407026

หมายเลขเครื่อง : A067507

วันที่ตรวจรับรอง : 1 Oct 2024